

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour vannes rotatives et papillon

- Couple du moteur 40 Nm
- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Tout-ou-rien



Caractéristiques techniques

				_	
Val	ei ir	s él	ect	riaı	IAS

Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Plage de tension nominale	AC 19.228.8 V / DC 21.628.8 V
Puissance consommée en service	11 W
Puissance consommée à l'arrêt	3 W
Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	21 VA
Note sur la puissance consommée pour dimensionnement des câbles	Imax 20 A @ 5 ms
Racc. d'alim. / commande	Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Fonctionnement parallèle	Oui (tenir compte des données de performance)
Couple du moteur	40 Nm

Données fonctionnelles

Couple du moteur	40 Nm
Réglage de la position de sécurité	NC/NO, réglable (bouton rotatif POP)
PF = Temps d'attente avant mouvement de sécurité	2 s
Commande manuelle	avec bouton-poussoir
Temps de course	150 s / 90°
Temps de course fonction de sécurité	35 s / 90°
Niveau sonore, moteur	52 dB(A)
Niveau de puissance sonore, avec fonction de sécurité	61 dB(A)
Indication de la position	Mécaniques

Données de sécurité

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Classe de protection CEI/EN	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
Bloc d'alimentation UL	Class 2 Supply
Indice de protection IEC/EN	IP54
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 2
Enclosure	Boîtier UL de type 2
CEM	CE according to 2014/30/EU
Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-14
UL Approval	cULus selon UL 60730-1A, UL 60730-2-14 et CAN/CSA E60730-1.02 Le marquage UL sur le servomoteur dépend du site de production, le dispositif est conforme UL dans tous les cas
Type d'action	Type 1.AA



Caractéristiques techniques

Dominees de securite - rension à impuision assidnée à annientation/ o.o.k.	Données de sécurité	Tension d'impulsion assignée d'alimentation/	0.8 kV
--	---------------------	--	--------

de commande

de commande	
Degré de pollution	3
Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
Température ambiante	-3050°C [-22122°F]
Température d'entreposage	-4080°C [-40176°F]
Entretien	sans entretien
Bride de raccordement	F05

Données mécaniques

Poids Poids 2.4 kg

Lexique Abi

Abréviations

POP = Power Off Position (position lors de la mise en sécurité)

CPO = Controlled power Off (Coupure d'alimentation contrôlée)

PF = Temps d'attente avant mouvement de sécurité

Consignes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Application extérieure : possible uniquement lorsqu'aucun(e) eau (de mer), neige, glace, gaz d'isolation ou agressif n'interfère directement avec le dispositif et lorsque les conditions ambiantes restent en permanence dans les seuils, conformément à la fiche technique.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- Il est uniquement possible d'ouvrir l'appareil sur le site du fabricant. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- Le câble électrique ne doit pas être démonté.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement selon

Le servomoteur amène la vanne jusqu'à sa position d'exploitation en chargeant les condensateurs intégrés. L'interruption de l'alimentation entraîne le retour de la vanne au réglage de la position de sécurité d'origine par la décharge de l'énergie stockée.




Caractéristiques du produit

Temps de préchargement ("Start Up")

Un temps de préchargement est requis pour les condensateurs. Ce temps est utilisé pour chargé les condensateurs internes pour qu'ils atteignent une tension utilisable par le moteur. Ainsi, en cas de rupture de l'alimentation, le servomoteur est assuré de revenir à sa position de sécurité. Le temps de préchargement est en grande partie lié à la durée de l'interruption d'alimentation du servomoteur.

Temps de préchargement typiques



[d] = Interruption d'alimentation en jours [s] = Durée de précharge en secondes

A la livraison

Le servomoteur est complètement déchargé à la livraison d'usine, c'est pourquoi il a besoin d'environ 20 s pour précharger les condensateurs, avant les réglages et l'installation.

Réglage de la position sécurité (POP)

Utilisez le bouton rotatif Réglage de la position de sécurité pour ajuster le réglage de la position de sécurité souhaité. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le servomoteur se déplace vers la position de sécurité sélectionnée, en prenant en compte le temps d'attente (PF) de 2 s qui a été défini en usine.

Montage simple

Montage simple et direct sur la vanne rotative ou la vanne papillon avec bride de montage. La position de montage par rapport au raccordement peut être choisie par paliers de 90°.

Poignées

Commande manuelle avec bouton-poussoir disponible - temporaire. L'engrenage principal reste débrayé lorsque le bouton est maintenu pressé.

Angle de rotation réglable

Angle de rotation réglable avec butées mécaniques.

Sécurité de fonctionnement élevée

Le servomoteur est protégé contre les surcharges, ne requiert pas de contact de fin de course et s'arrête automatiquement en butée.

Accessoires

Accessoires électriques Description Références Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable S1A Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable S2A Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable P140A Potentiomètres d'asservissement 1 k Ω adaptable P1000A Potentiomètres d'asservissement 10 k Ω adaptable P10000A



Installation électrique



Alimentation par transformateur d'isolement de sécurité.


Un raccordement simultané d'autres servomoteurs est possible. Tenir compte des données de performance.

Le sens de rotation du commutateur est défini. Réglage standard: sens de rotation Y2

Couleurs de fil:


1 = noir

2 = rouge



1	2	NO	
~L	- - -	A - AB = 0%	A - AB = 100%
⊸ L	→^L	A - AB = 100%	A - AB = 0%

Éléments d'affichage et de commande



- 2 Couvercle, bouton POP
- **3** Bouton POP
- 4 Échelle pour le réglage manuel
- **6** (pas de fonctionnement)
- Bouton de débrayage manuel

Pression du Le servomoteur débraie, le moteur s'arrête, commande manuelle

bouton: possible

Relâcher le Le servomoteur débraie, mode standard

bouton:


Affichages LED

vert 8	Signification / fonction
On	Fonctionnement OK
Clignotant	Fonction POP active
Off	- Aucun fonctionnement
	- Pré-chargement durée SuperCap
	- Défaut SuperCap





Éléments d'affichage et de commande

Réglage de la position sécurité (POP)



Dimensions







Documentation complémentaire

- Gamme de produits complète pour applications hydrauliques
- Fiches techniques pour vannes rotatives et vannes papillon
- Instructions d'installation des servomoteurs et/ou des vannes rotatives et des vannes papillon
- Remarques générales pour la planification du projet